

新型コロナウイルス

感染予防と火災予防

どちらも**予防**
が**大事**です



ご注意ください！！



飛沫防止シートから**火災**が発生しています



新型コロナウイルス感染症対策として各店舗で**飛沫防止シート**が設置されています。



ビニール製や**ナイロン製**の飛沫防止シートは燃えやすく、延焼拡大するおそれがあります。

火災予防ポイント

1 飛沫防止シートの付近では、**火気の使用**、**喫煙**は決してしないで下さい。

2 ライター等を取り扱う売場では、飛沫防止シート設置期間中は**ライター等を点火させない**ようにし、不特定多数の方が手に届く位置にライター等を置かないようにして下さい。

3 ライター等は必ず店員の**目の届くところ**で管理して下さい。



手洗い、マスクの着用、咳エチケットなどの感染症予防とともに**火気・電気の適正な管理**、**放火防止対策**、**避難施設の管理**などの火災予防にご協力ください

雲南消防本部
予防課 0854-40-0139